

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成



フルート・ピッコロ

タンポ交換	タンポが破れていると音色に大ダメージです。すぐに交換しましょう。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	¥4,000～
バランスコルク・フェルト交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	キィによって別途バランス代がかかります。	¥2,000～
ジョイント調整	頭部管・足部管がゆるい時は調整できます。		¥3,000～
ヘッドコルク交換	音色に影響大です。半年に一度は交換することをお勧めします。		¥3,000～
修理パック	フルートを全体調整してバッチリの状態にします。	パーツ交換のない全体的な調整	¥12,000～

楽器のヘッドコルクが画像左のような状態になっていませんか・・・？
すぐに交換しましょう♪



交換前



交換後

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成




クラリネット

タンポ交換	タンポが破れていると音色に大ダメージです。すぐに交換しましょう。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	¥3,000～
バランスコルク・交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	キィによって別途バランス代がかかります。	¥2,000～
ジョイントコルク交換	組んだ時にジョイント部にがたつきはありませんか？コルクが痛んでないですか？		¥3,000～
管体割れ修理	気温差で管体が割れた時も修理可能です。		¥6,000～
修理パック	クラリネットを全体調整してバッチリの状態にします。	パーツ交換のない全体的な調整	¥10,000～

楽器のタンポが画像左のような状態になっていませんか・・・？
すぐに交換しましょう♪



交換前



交換後

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成



サックス

タンポ交換	タンポが破れていると音色に大ダメージです。すぐに交換しましょう。	キィによって変動します。キィのがたつきも直します。	¥4,000～
バランスコルク・フェルト交換	キーのカチャカチャノイズの原因です。	別途バランス調整が必要な場合があります。	¥2,000～
ネックジョイント調整	ネックが緩い時は調整しましょう。		¥3,000～
ネックコルク交換	マウスピースが緩い、きつい は調整できます。		¥3,000～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合は すぐに修理しましょう。	場所によって変動します。	¥3,000～
修理パック	サックスを全体調整してバツ チリの状態にします。	パーツ交換のない全体的な 調整	¥20,000～

楽器のタンポが画像左のような状態になっていませんか・・・？
すぐに交換しましょう♪



交換前



交換後

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表



2023年5月6日作成



トランペット

ピストンフェルト 交換	フェルトが潰れてくると穴位置がずれて吹奏感に影響が出ます。		¥2,000～
ピストン調整	オイルを差しても引っかかると思ったら調整が必要です。		¥4,000～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		¥5,000～
ウォーターキ コルク交換	水が漏れるようになったら交換時です。		¥1,300～
笠ネジ・底ネジ 固着分解	クリーニングするためには固着していないことが必須です。		¥2,000～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので修理しましょう。	凹みの大きさによって変動します。	¥3,000～
マウスピース 凹出し・固着外し	マウスピースの凹みは演奏に最悪な影響を与えます。		¥1,300～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	場所によって変動します。	¥3,000～
修理パック	管体洗浄＋各種調整でバッチリの状態にします。		¥20,000～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・
すぐにご連絡ください！




この画像程度の凹みは10,000円～で直ります！

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成



トロンボーン

スライド調整	トロンボーンの心臓部です。いつもツルツルにしましょう。		¥8,000～
ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いと思ったら修理しましょう。		¥4,000～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		¥3,000～
停止帯フェルト交換	スライドにカンカンというノイズが発生したらこの修理です。		¥3,000～
ウォーターキョコルク交換	水が漏れるようになったら交換時です。		¥1,300～
スライドジョイント調整	スライドと本体がゆるい時は調整できます。		¥3,000～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので修理しましょう。	凹みの大きさによって変動します。	¥3,000～
マウスピース凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪な影響を与えます。		¥1,300～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	場所によって変動します。	¥3,000～

楽器のヘッドコルクが画像左のような状態になっていませんか・・・？
すぐに交換しましょう♪



交換前



交換後

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表

2023年5月6日作成




ホルン

ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いなと思ったら修理しましょう。		¥4,000～
全ロータリー調整	ロータリー4本パックでお値引きになります。		¥12,000～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。		¥3,000～
凹み出し	凹みの大きさによって変動します。		¥3,000～
マウスピース 凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪な影響を与えます。		¥1,300～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合は すぐに修理しましょう。	場所によって変動します。	¥3,000～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・
すぐにご連絡ください！

※写真はトロンボーンです



この画像程度の凹みは10,000円から15,000円ほどで直ります！

(株)服部管楽器

リペア価格一覧表


2023年5月6日作成



ユーフォニアム・チューバ

ピストン調整	トロンボーンの心臓部です。いつもツルツルにしましょう。	¥4,000～
ロータリー調整	ロータリーの動きが悪いと思ったら修理しましょう。	¥4,000～
フェルト・パッド交換	フェルトが潰れてくると穴位置がずれて吹奏感に影響が出ます。	¥2,000～
抜き差し管調整	抜き差し管の動きが悪くなったら調整が必要です。	¥3,000～
ウォーターキ コルク交換	水が漏れるようになったら交換時です。	¥1,300～
笠ネジ・底ネジ 固着	クリーニングするためには固着してないことが必須です。	¥2,000～
凹出し	凹みは修理可能です。音色にも影響があるので修理しましょう。	¥3,000～
マウスピース 凹出し・固着	マウスピースの凹みは演奏に最悪な影響を与えます。	¥1,300～
ハンダ付け	パーツの溶接が取れた場合はすぐに修理しましょう。	¥3,000～

大切な楽器が凹んでしまったら・・・
すぐにご連絡ください！



この画像程度の凹みは10,000円～で直ります！